

## 附件 1

## 2023 年道路交通相关产品监督抽查不合格产品汇总表

序号	样品名称	受检单位	标称生产企业	被抽检区域-市	被抽检区域-区/县	商标	样品规格型号	生产日期/批号	判定	不合格项目	备注
1	车用尿素溶液	银川开元达润滑油有限公司	东风商用车有限公司	银川市	兴庆区	图形	净含量： 10kg	2022-01-20	不合格	尿素含量、密度(20℃)、折光率20nD、钠	涉嫌假冒
2	CF-4 高清洁柴油	青铜峡市浩然润滑油经销部	兰州振兴化工厂	吴忠市	青铜峡市	图形	净含量：4L	2023-01-30	不合格	运动黏度(100℃)	
3	1号 合成润滑油 全系超级钛技术 SL	中卫市伊扬汽配店	山东科莫润滑油有限公司	中卫市	沙坡头区	图形	净含量：4L	2023-08-21	不合格	低温动力黏度(-30℃)	
4	燃气/汽油双燃料发动机油	银川市个体经营杰诚汽配汽修部	营口绿宝润滑油有限公司	银川市	兴庆区	图形	净含量：4升	/	不合格	泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)	涉嫌假冒
5	金顿 合成技术发动机油	银川开元达润滑油有限公司	巴斯顿石油化工(北京)有限公司	银川市	兴庆区	图形	净含量：4L	2020-10-19	不合格	泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)	

序号	样品名称	受检单位	标称生产企业	被抽检区域-市	被抽检区域-区/县	商标	样品规格型号	生产日期/批号	判定	不合格项目	备注
6	净能高清洁汽机油	银川市兴庆区刘兆银汽车配件润滑油经销部	山东科发石化股份有限公司	银川市	兴庆区	图形	净含量：4L	2018-03-17	不合格	泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)	
7	高性能发动机油	银川市兴庆区刘兆银汽车配件润滑油经销部	北京维康动力润滑油有限公司	银川市	兴庆区	图形	净含量：4L	/	不合格	泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)	
8	高级柴油机油	银川市兴庆区新银拖农机经销部	北京市中石昆云星润滑油有限公司	银川市	兴庆区	图形	净含量：3.5L	2023-08-02	不合格	运动黏度(100℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)	
9	重载型柴油发动机油	银川市兴庆区利民三轮车配件经销部	天津绿科石油化工有限公司	银川市	兴庆区	图形	净含量：4L	2023-04-23	不合格	低温动力黏度(-15℃)、运动黏度(100℃)	
10	四冲摩托车机油	银川市兴庆区利民三轮车配件经销部	统一石油化工有限公司	银川市	兴庆区	图形	净含量：1L	2020-05-08	不合格	低温动力黏度(-15℃)、运动黏度(100℃)	涉嫌假冒
11	MVP S3 赛驰(汽油机油)	灵武市俊杰汽配汽修厂	广东卫士石化有限公司	银川市	灵武市	图形	净含量：4升	2023-05-04	不合格	泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)	
12	机动车发动机全性能防冻液	灵武市俊杰汽配汽修厂	诺德利(天津)生物科技有限公司	银川市	灵武市	/	净含量：4L-45℃	2021-11-12	不合格	冰点	

序号	样品名称	受检单位	标称生产企业	被抽检区域-市	被抽检区域-区/县	商标	样品规格型号	生产日期/批号	判定	不合格项目	备注
13	新加利 刹车油 3000DOT3 汽车用制动液	青铜峡市鑫润机电经销部	兰州新加利工贸有限公司	吴忠市	青铜峡市	图形	净含量： 800g DOT3	2020-08-20	不合格	平衡回流沸点、湿平衡回流沸点	
14	汽车坐垫套	银川市兴庆区新大雄汽车用品批发超市	温岭市千溢汽车用品有限公司	银川市	兴庆区	图形	规格： 全车套 (通用款)	2023-5-26	不合格	耐光色牢度	
15	汽车用离合器面片	银川市兴庆区大诚丰汽配商行	重庆市辉煌汽摩配件厂	银川市	兴庆区	坚尔	Φ180	22.03.14	不合格	摩擦性能	
16	汽车用输水橡胶软管	青铜峡市方岩汽修部	河北三众橡胶有限公司	吴忠市	青铜峡市	/	Φ19	2023.7	不合格	标志包装	
17	摩托车乘员防护帽	银川市兴庆区梁军军摩托车配件中心	佛山市顺德区龙江镇麦朗顺景塑料五金厂	银川市	兴庆区	/	F-210 SJ-210	2020年5月	不合格	标志、佩戴装置、吸收碰撞能量性能	
18	摩托车乘员头盔	中卫市惠师傅电动车维修店	平乡县邦达塑料制品厂	中卫市	沙坡头区	/	3C-001	2023-06-23	不合格	标志	
19	摩托车乘员头盔	中卫市惠师傅电动车维修店	乐清市元泰摩配制造有限公司	中卫市	沙坡头区	/	YT-310	2023-05-18	不合格	标志、佩戴装置、佩戴装置强度性能、耐穿透性能	
20	摩托车乘员头盔	银川高新技术开发区小李摩配经销部	重庆仁智汽车配件有限公司	银川市	金凤区	/	R09	2023.05.18	不合格	标志	

序号	样品名称	受检单位	标称生产企业	被抽检区域-市	被抽检区域-区/县	商标	样品规格型号	生产日期/批号	判定	不合格项目	备注
21	摩托车乘员头盔	银川市金凤区乐骑电动车店	平乡县邦达塑料制品厂	银川市	高新技术开发区	/	BD002	2023.05.16	不合格	标志	
22	摩托车乘员头盔	银川市西夏区旭泽电动车行	河南盔王防护用品有限公司	银川市	西夏区	盔王	A3	2023-07/9	不合格	吸收碰撞能量性能	
23	摩托车乘员头盔	银川市西夏区个体经营英克莱电动车自行车总经销	乐清市南科摩配有限公司	银川市	西夏区	/	X6	2023.04.19	不合格	标志、耐穿透性能项目	
24	摩托车乘员头盔	银川市西夏区泰诚电动车商行	温州百恒运动设备有限公司	银川市	西夏区	/	BH-288	2023.05.16	不合格	标志、佩戴装置、佩戴装置强度性能	
25	摩托车乘员头盔	吴忠市利通区成顺电动车经销部	邢台豆酷体育用品有限公司	吴忠市	利通区	/	K5/中、大可调节	2023.06.17	不合格	标志、佩戴装置强度性能	
26	摩托车乘员头盔	永宁县杨和镇酷跑车业	温州风驰运动用品有限公司	银川市	永宁县	新日	FC-166	2023.04.17	不合格	耐穿透性能	
27	摩托车乘员头盔	银川市西夏区威利电动车商行	乐清市宝丰摩配有限公司	银川市	西夏区	/	BL-311	2023.06.19	不合格	标志	